



- 1.1.- Identificación **VIVIENDA**
- 1.2.- Localidad **SAN ADRIAN DE JUARROS**
- 1.3.- Situación **C/REAL N°6**
- 1.4.- Tipología **ARQUITECTURAPOPULAR**
- 1.5.- Atribucion Cultural **CONTEMPORANEA**
- 1.6.- Entorno **SUELO URBANO**

2.1.-Descripción General
Edificación típica de la zona. Uso de la piedra del lugar, composición simétrica en fachada. Dintel con escritura y decoración.

2.2.- Estado de Conservación
BUENO, CON DETERIOROS EN CUANTO A ACABADOS DE MATERIALES

3.2.- Protección
PROTECCION AMBIENTAL

3.2.- Medidas de Protección
COMPOSICION DE HUECOS DE FACHADA, FORMACION DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS, MANTENIMIENTO DE DINTEL DE ENTRADA

3.3.- Elementos Discordantes a recuperar.
NO SE DA LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES DIGNOS DE MENCIONAR

