


CATALOGO BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN ADRIAN DE JUARROS



1.1.- Identificación	TENADAS
1.2.- Localidad	TERMINO DE SAN ADRIAN DE JUARROS
1.3.- Situación	POLIGONO 539 PARCELA 15575, PG 534 PARC 45712, PG 533 PARC 5574,5575 PG 533 PARC 5761
1.4.- Tipología	ARQUITECTURA POPULAR, PATRIMONIO ETNOGRAFICO
1.5.- Atribucion Cultural	CONTEMPORANEA
1.6.- Entorno	SUELO RUSTICO

2.1.-Descripción General

Al este del núcleo urbano se ha conservado un conjunto de seis tenadas levantadas con muros de piedra y aparejo de sillarejo. Cuentan con puertas de grandes dimensiones y a veces sendos ventanucos en las fachadas laterales. La cubierta es a dos aguas.

2.2.- Estado de Conservación

BUENO

3.2.- Protección


PROTECCION ESTRUCTURAL

3.2.- Medidas de Protección

CONSERVACION, REHABILITACION

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES
TERMINO MUNICIPAL DE SAN ADRIAN DE JUARROS

FICHA Nº7



Arquitecto

CERRO ARQUITECTOS & ASOCIADOS 2000 S.L.P.
avd. del vena nº 9, entst. 1ºz, 09005 BURGOS
telefono, 94 704 7905 fax, 94 704 0292
e-mail, cdimension@empresas.netcal.es